

PTT-100 PVC TERMOADESIVO –TRANSFER 100 MY

Questo materiale è stampabile, con ottimi risultati cromatici, con plotter Solvent tipo Seiko etc.

La stampa ottenuta è applicabile su tessuti attraverso “presse a caldo”.

<u>ISTRUZIONI TRASFERIMENTO</u>	<u>Temperatura</u>	<u>Tempo</u>	<u>Pressione</u>
Cotone	160-170°C	20-25sec.	Media
Cotone/poliestere	160-170°C	20-25sec.	Media
Poliestere/acrilico	150-165° C	15-20sec	Media/bassa
Poliestere	150-160° C	15-20sec	Media/bassa

FASI DELL'UTILIZZO:

- stampa
- taglio su plotter e spellicolamento
- trasferimento con il nostro application tape il quale, oltre a garantire un perfetto transfer dell'immagine, funge perfettamente da protezione nella fase di trasferimento a caldo mediante pressa.

Istruzioni per il lavaggio:

Lavare a mano o in lavatrice ad una temperatura di massimo 60° C.

Lavabile a secco.

Stirare dal lato interno o usare un panno, evitando il contatto del prodotto con la piastra del ferro da stiro.